

# AngleRuler 20


Operating Manual / Инструкция по эксплуатации  
Digital angle ruler / Электронный угломер

## Technical Data / Технические характеристики

<b>Measuring range</b> Диапазон измерения	0.0°~360.0°
<b>Working temperature</b> Рабочая температура	0°C~+50°C
<b>Working humidity</b> Рабочая влажность	≤85%RH
<b>Resolution</b> Разрешение	0.1°
<b>Accuracy</b> Точность	0.3°

**Battery**  
Батарея

CR2032, 3V




**ON/OFF** Short press ON/OFF to turn on the device. Short press ON/OFF to shut off the LCD. Long press ON/OFF for more than 3 seconds to shut off the whole system. Automatically shut off function in 6 min. Move the scale to turn on the device when at off LCD status.

Нажмите коротко на кнопку ON/OFF, чтобы включить угломер. Нажмите коротко на кнопку еще раз, чтобы выключить дисплей. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 3 сек, чтобы выключить прибор. Прибор автоматически отключается через 6 мин неиспользования. Подвигайте плечо угломера, чтобы включить прибор, когда дисплей выключен.


**ZERO** Press ZERO to set zero at any point when turn on the device. Включите прибор и нажмите кнопку ZERO, чтобы установить точку нуля.

## Operating Instruction / Использование

Rotate clockwise to tighten the moving ruler; rotate counterclockwise to loosen the moving ruler. Поверните кнопку-фиксатор по часовой стрелке, чтобы затянуть откидное плечо. Поверните кнопку-фиксатор против часовой стрелки, чтобы ослабить откидное плечо.




Rotate the ruler to measure the angle. Поворачивайте плечо угломера, чтобы измерить угол.



Put the tool on any surface and press shortly 0/ON to set zero. Положите прибор на любую поверхность и нажмите кнопку ZERO, чтобы установить 0.

Rotate the ruler to measure the angle. Поворачивайте плечо угломера, чтобы измерить угол.

Short press ON/OFF to turn it on, put it on the flat surface as pic, make sure the both ruler's edges touch the surface, press ZERO button to set zero. Нажмите коротко на кнопку ON/OFF, чтобы включить прибор. Положите его на ровную поверхность, как показано на рисунке. Убедитесь, что края обеих линеек касаются поверхности. Нажмите кнопку ZERO, чтобы установить 0.



## Battery / Батарея

To replace battery, push the protrudent on the bottom of the LCD, the edge of battery container is shown on the upper side of the LCD (pic.1).





1 Чтобы заменить батарею, нажмите на выступ в нижней части дисплея (рис.1).

2 Pull the battery container out (pic.2). Вытащите батарейный отсек (рис.2).

The negative pole of battery is upside, positive pole is downside (pic.3).

3 Соблюдайте полярность - отрицательный полюс вверх, положительный полюс вниз (рис.3).

4 Push the battery container back (pic.4). Вставьте батарейный отсек (рис.4).




## Trouble shooting / Устранение неисправностей

Problem / Проблема	Possible cause / Возможная причина	Solution / Устранение
No display or ambiguous / Нет отображения данных или отображение неясное	Lower voltage, no battery or incorrect installation of battery / Низкий заряд батареи, отсутствие батареи или батарея вставлена неправильно	Reinstall battery or replace battery / Вставьте батарею заново или замените ее
Erratic display / Отображение ошибочное	Casual malfunction caused by high vibration or strongly swinging / Неправильно функционирует из-за сильной вибрации или сильного колебания	Zero setting / Нажмите кнопку ZERO
Numbers skip or frozen display / Пропускаются цифры или зависает отображение данных	Internal error / Внутренняя ошибка	Remove battery, wait 1 min and replace / Извлеките батарею на одну минуту и затем вставьте ее обратно

# AngleRuler 20

## Ruler + Angle Finder



### Multifunction

Both measures the angle and length. Metric scale / Многофункциональный / Измеряет угол и длину. Имеет метрическую шкалу

### Convenient

Easy operation with only two press-buttons / Удобный / Легкое управление - всего две кнопки

### Practicability

Stainless steel scale provides durable using / Практичный / Нержавеющая стальная шкала

### Universal

It could be well used into various fields as a ruler or angle finder / Универсальный / Применяется в различных областях как угломер или как линейка

### Compact

Compacted structure to achieve convenient carrying and use / Компактный / Удобен в транспортировке и использовании благодаря компактному размеру

ADA INSTRUMENTS



Art. №A00394



No.T120911/AIL.1237